




Продукция собственного производства.
Цены от 15.07.2021 года

Комплектующие и запасные части к тракторам

- Серии К701, К700А, К702, К744;

- ХТЗ (Т150)



№ п/п	Обозначение колец	Наименование	D, мм	d, мм	L, мм	Количество шт. в стандартной упаковке*	
Подгруппа № 16 (редуктор)							
1	T10C-700A.16.02.054-1	втулка	98	59	38	-	
2	T10C-744P-16.02.014	крышка	206	124	27	-	
3	T10C-744P-16.02.019	крышка	79	21		-	
4	T10-702.16.03.035-01	кольцо уплотнительное	60	3,0	2,0	30	
5	T10-702.16.03.035-01-P4	кольцо уплотнительное	60	3,5	2,5	30	
Подгруппа № 17 (коробка передач)							
6	T10-700A.17.01.016-1	кольцо	110	90	37	4	
7	T10N-700A.17.01.022-1	кольцо (сталь+азотация)	101	60	24	5	
8	T10N-700A.17.01.023	кольцо уплотнительное (Сч+азотация)	93	71	13,5	10	
9	T10-700A.17.01.023-P1	кольцо уплотнительное	93	71	13,8	10	
10	T10-700A.17.01.023-P2	кольцо уплотнительное	93	71	14,0	10	
11	T10N-700A.17.01.024-1	кольцо (сталь+азотация)	101	60	24	5	
12	T10-700.17.01.026-5	втулка распорная	74,8	60	37	4	
13	T10-700.17.01.028	кольцо распорное	75	60	16	5	
14	T10-700.17.01.029	кольцо промежуточное	110	101	13,3	10	
15	T10-700A.17.01.029-3	втулка	90	70	11	5(10)	
16	T10-700A.17.01.042-1	диск левый	184,5	92	34	5	
17	T10-700A.17.01.049-1	диск средний	184,5	92	30	5	
18	T10-700A.17.01.049-1Ш	диск средний (ВЧ)	184,5	92	30	5	
19	T10N-700A.17.01.051	кольцо уплотнительное (Сч+азотация)	123,2	102	13,5	10	
20	T10-700A.17.01.051-P1	кольцо уплотнительное	123,2	102	13,8	10	
27	T10-700A.17.01.051-P2	кольцо уплотнительное	123,2	102	14,0	10	
28	T10-700A.17.01.057-1	диск правый	184,5	92	29	5	
29	T10-700.17.01.104	кольцо				-	
30	T10-700A.17.01.104 - 01	втулка	95	80	60	-	
31	T10-700A.17.01.104 - 05	втулка	120	80	13,75	-	
32	T10-700A.17.01.106	кольцо	89	70,5	2,8	30	
33	T10C-700A.17.01.130 + 590	опора средняя + крышка	95	80	60	1	
34	T10-700A.17.01.141-1	кольцо распорное	56	38,6	12	-	
35	T10-700A.17.01.156-1	кольцо	135	111	13	-	
36	T10-700A.17.01.168-01	кольцо	78	60,5	2,8	-	
37	T10-700A.17.01.168-02	кольцо	78	60,5	5	-	
38	T10-700.17.01.195	кольцо	60	50	2,1	-	
39	T10C-700.17.01.201	корпус подшипника	100	80	30	-	
40	T10C-700.17.01.328-1	обойма	195	182	111	-	
41	T10-700A.17.01.359	кольцо	104	90,5	8	-	
42	T10-700.17.01.361-6	кольцо промежуточное	110	90	37	-	
43	T10CN-700A.17.01.366-1	Кольцо (сталь+азотация)	101	60	24	5	
44	T10-700A.17.01.417	втулка	93	71	13,5	-	
45	T10C-700A.17.01.418	поршень	93	71	13,8	5	
46	T10-700.17.01.458-1	кольцо уплотнительное	93	71	14,0	30	

47	T10-700.17.01.458-1-P1	кольцо уплотнительное	101	60	24	30	
48	T10-700.17.01.458-1-P2	кольцо уплотнительное	74,8	60	37	30	
49	T10-700.17.01.459	кольцо уплотнительное	75	60	16	30	
50	T10-700.17.01.459-P1	кольцо уплотнительное	110	101	13,3	30	
51	T10-700.17.01.459К	кольцо уплотнительное	90	70	11	30	
52	T10-700.17.01.459А	кольцо уплотнительное	184,5	92	34	30	
53	T10-700.17.01.459А-P1	кольцо уплотнительное	184,5	92	30	30	
54	T10-700.17.01.459А-P2	кольцо уплотнительное	123,2	102	13,5	30	
55	T10-700А.17.01.469-03	втулка	123,2	102	13,8	-	
56	T10-700А.17.01.477-1	кольцо	123,2	102	14,0	-	
57	T10С-700А.17.01.493	стакан	184,5	92	29	-	
58	T10-700.17.01.491	втулка				-	
59	T10-700.17.16.107-2 + 023-1	клапан + седло	95	80	60	1	
60	T10-700А.17.02.044	гильза	120	80	13,75	-	

№ п/п	Обозначение колец	Наименование	D, мм	d, мм	L, мм	Количество шт. в стандартной упаковке*	
Подгруппа № 17 (коробка передач) с модифицированным бустерным валом							
61	У80.40.25К	кольцо упл. чугун	80,0	75,0	4,0	-	
62	У103.40.25К	кольцо упл. чугун	103,0	98,0	4,0	-	
63	744Р-17.01.513	втулка (фторопл. кольца)	102,5	80,0	17,45	-	
64	744Р-17.01.513-1 (У103х2 шт)	втулка (под чугун кольца)	102,5	80,0	17,45	-	
65	744Р-17.01.514	втулка	128,0	103,0	41,6	-	
66	744Р-17.01.516	втулка	110,0	80,0	44,2	-	
67	744Р-17.01.517	втулка (фторопл кольца)	79,4	60,0	48,0	-	
68	744Р-17.01.517-1 (У80х4шт)	втулка (под чугун. кольца)	79,4	60,0	48,0	-	
69	744Р-17.01.049	диск (фторопл. кольца)	184,6	92,0	30,8	5	
70	744Р-17.01.049-1	диск (под 459 кольцо)				5	
71	T10-744Р-17.01.049-2	диск (под чугун. кольца)				5	
72	744Р-17.01.042	диск (фторопл. кольца)	184,6	92,0	35,0	5	
73	744Р-17.01.057	диск (фторопл. кольца)	184,6	92,0	29,0	5	
Подгруппа № 28 (рама в сборе)							
74	T10-700.28.00.023	втулка	112	100	115	1	
75	T10-700.28.00.023-P1	втулка				1	
76	T10-700А.28.02.079	втулка шарнира	305	283	122	1	
77	T10-700А.28.02.079-P1	втулка шарнира				1	
78	T10-744Р1.28.11.044	втулка горизонт. шарнира	367	335	122	1	
Прочее							
79	T10-2256010-2900046-А	втулка рессоры	80	70	45	-	
Трактора Т150							
80	150.37.146	втулка	65			1	
81	150.37.146-P1	ремонт с увелич. наружн. Ø	66			1	
82	151.37.206	втулка	80			5	
83	151.37.321	втулка	99,5/70			4	
84	150.37.333А	кольцо уплотнительное	50	2,4	2,2	30	
85	150.37.333А-P1	кольцо уплотнительное	50	3	2,2	30	
86	150.37.333А-P2	кольцо уплотнительное	50,5	2,4	2,45	30	
87	150.37.333А-P3	кольцо уплотнительное	50,5	3,0	2,45	30	
88	150.37.464 + 506-1	комплект: клапан + вт. клапана				1	
89	150.37.534	кольцо уплотнительное	205	3	5,2	30	
90	150.37.534-P1	кольцо уплотнительное	205,7	3	5,55	30	
90	150.37.534-P2	кольцо уплотнительное	205,7	4	5,55	30	
92	150.37.534-P3	кольцо уплотнительное	206	3	5,7	30	
93	150.37.534-P4	кольцо уплотнительное	206	4	5,7	30	

Более 15 лет производим комплектующие и запасные части к тракторам семейства К-700, Т150, «Беларус». За время работы зарекомендовали себя как надежного поставщика продукции высокого качества. С 2008 года комплектуем «Петербургский тракторный завод». Работаем более чем с 60 постоянными покупателями, занимающимися ремонтом КПП и продажей запасных частей в России, Украине, Белоруссии, Литве, Молдове, Казахстане.

Производство основано на новых наукоемких технологиях, сертифицировано по ИСО 9001-2009.

Мы открыты для всех и ценим каждого!

